

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOBANBEY HASTANESİ

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yapılacak tamir işi vital marka VLWE30E Model 30 kğ kapasiteli 2 adet çamaşır makinesinin tambur rulman bilye değişimi ve 3 makinenin de su sızdıran tambur ve kapak kısımlarının tamirini kapsamaktadır.
- 3 adet çamaşır makinesinin kapak contaları değişecek ve kapakta eksik olan aksam yenisi ile yenilenecektir.(kapak conta sacı vb.)
- Tamir yapılan yerde hiçbir şekilde çapaklanma ve sıvı sızdırma olmayacaktır.
- Firma yapacağı işte önceden keşif yaparak işi alacaktır. Su sızdırmayla ilgili ve tamburdan gelen sesle ilgili bütün eksikleri giderecektir.
- Tüm nakliye ve parça giderleri yükleniciye aittir.
- Firma makineye verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.
- 2 adet çamaşır yıkama makinesinin tamburları dönerken kasnak kısmından ses gelmekte ve kasnakta dönmeyi zorlaşmaktadır. Arızalı rulman değişecek kasnak ve milde sorun varsa tamir edilecektir.

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yapılacak çamaşır kurutma makinesi tamiri Vital Marka VLTD40 Model 40 kğ kapasiteli 1 adet çamaşır kurutma makinesi fan motoru tamirini kapsamaktadır.
- Fan motoru çalışma sırasında sesli ve titreşimli çalışmakta olup motor sorunsuz çalışacak şekilde tamir edilecektir.
- Tüm nakliye ve parça giderleri yükleniciye aittir.
- Firma makineye verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Elektrik Teknikeri

Volkan TUTAN



ÇOBANBEY HASTANESİ ARIZA-BAKIM ONARIM İSTEME FORMU



HASTANE BAŞHEKİMLİĞİ

Kod:TY.FR.37 Yayın Tarihi: ARALIK 2015 Revizyon Tarihi:KASIM 2018 Revizyon No:01

CİHAZIN ADI : Çamaşır yıkama makinesi

MARKASI VE MODELİ : Vital VLWE30E

HİZMETE GİRDİĞİ TARİH : 2018

DEMİRBAŞ NO :

CİHAZ SERİ NO :

CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR :

CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM Çobanbey Hastanesi

İSTEK YAPAN BİRİM

SERVİS SORUMLUSU

YAPILACAK ARIZALAR

- 1-.... 3 Adet makine su sızdırmakta
- 2-.... 2 Adet makine tambur dönüşünde gürültü çıkıyor.
- 3-....
- 4-....
- 5-....

..... tarafından incelenmesi

İdari ve Mali İşler Md./Md.Yrd.

Volkan TUTAN
[Signature]

Yusuf KOYUNCUOĞLU Müh./Baştek./Tek.
Elektrik Teknikeri *05.12.2020*

KULLANILACAK MALZEMELER

S.NO	KOD	MALZEME ADI	KULLANILAN MİKTAR
1-			
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			

SONUÇ

- Arıza Yapıldı
- Arıza Yapılmadı
- Atölyede tamiri mümkün değil
- Garanti kapsamında olduğundan yetkili serv. yaptırılması

İşi Yapan

Müh./Baştek./Tek.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Elektrik Teknikeri



ÇOBANBEY HASTANESİ ARIZA-BAKIM ONARIM İSTEME FORMU



HASTANE BAŞHEKİMLİĞİ

Kod:TY.FR.37 Yayın Tarihi: ARALIK 2015 Revizyon Tarihi:KASIM 2018 Revizyon No:01

CİHAZIN ADI : Çamaşır kurutma makinesi

MARKASI VE MODELİ : Vital VLTD40

HİZMETE GİRDİĞİ TARİH : 2018

DEMİRBAŞ NO :

CİHAZ SERİ NO : 26024003

CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR :

CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM Çobanbey Hastanesi

İSTEK YAPAN BİRİM

SERVİS SORUMLUSU

YAPILACAK ARIZALAR

1-.... 1 Adet makine fan motorunun dönüşü sırasında ses gelmektedir.

2-....

3-....

4-....

5-....

..... tarafından incelenmesi

İdari ve Mali İşler Md. Md. Yrd.

Volkan TUFAK

Müh./Baştek./Tek.

Yusuf KOYUNCUOĞLU 05.11.2018
Elektrik Teknikeri

KULLANILACAK MALZEMELER

S.NO	KOD	MALZEME ADI	KULLANILAN MİKTAR
1-			
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			

SONUÇ

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı	İşi Yapan
<input type="checkbox"/>	Arıza Yapılmadı	Müh./Baştek./Tek.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil	Yusuf KOYUNCUOĞLU
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında olduğundan yetkili serv. yaptırılması	Elektrik Teknikeri