

**T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇOBANBEY HASTANESİ**

**JENERATÖR YAKIT SELENOİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Alınacak yakıt selenoidi Euro energy marka jeneratörün Cummins marka QSK23-G3 model motoruna uyumlu olmalıdır.
- Alınacak selenoid 24V gerilimle çalışmalıdır.
- Selenoid alınacak motor seri no: 00325695
- Selenoid 3021420 kodlu yedek parça ile birebir uyumlu olmalıdır.
- Ürün sıfır ve kullanılmamış olmalıdır.


OLKAN BAYILAN



Yusuf KOYUNCUOĞLU  
Elektrik Teknikeri



Volkan Tutun







Cummins Inc.  
Columbus, Indiana USA  
47202-3005 www.Cummins.com

THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON DIESEL FUEL  
**WARNING:** Injury may result and warranty is voided if fuel rate, RPM, or altitude exceed published maximum values for this model and application

Engine Serial No. 00325695

Family

FR 50011

Model

QSK23-G3

Ref No.

G3(409684)

CPL

Advert. Power

1200 HP / 1800 rpm

Valve Lash Cold

Int. 0.013in/0.32mm

For Constant Speed Only

### Emission Control Information

In the U.S., this engine is solely for export and is therefore exempt under 40 CFR 1068.230 from U.S. emission standards and related requirements. Out side the U.S., this engine may be subject to other emission regulations.

Date of Mfg 2013 01 11

Inj. Set 280in-lb/32Nm

Idle Speed 750 rpm

Displacement 1412 in<sup>3</sup>/23.15L


Fuel Rate at Advert. Power 669 mm<sup>3</sup>/Stroke

1046 HP / 1500 rpm

Exh. 0.024in/0.62mm

Made in Japan





Sağlık Bakanlığı		ÇOBANBEY HASTANESİ ARIZA-BAKIM ONARIM İSTEME FORMU		Sağlık Bakanlığı	
<b>HASTANE BAŞHEKİMLİĞİ</b>					
Kod:TY.FR.37 Yayın Tarihi: ARALIK 2015 Revizyon Tarihi:KASIM 2018 Revizyon No:01					
CİHAZIN ADI		: Jeneratör			
MARKASI VE MODELİ		: Euro Energy marka Cummins motorlu QSK23-G3 MODEL			
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH		:			
DEMİRBAŞ NO		:			
CİHAZ SERİ NO		: 325695			
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR : .....					
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM		Çobanbey Hastanesi			
İSTEK YAPAN BİRİM		SERVİS SORUMLUSU <b>Yusuf KOYUNCUOĞLU</b> Elektrik Teknikeri			
<b>YAPILACAK ARIZALAR</b>					
1-.... Yakıt selenoidi arızalanmıştır yenisi ile değişmesi gerekmektedir					
2-....					
3-....					
4-....					
5-....					
..... tarafından incelenmesi		<b>Yusuf KOYUNCUOĞLU</b> Elektrik Teknikeri		Müh./Baştek./Tek. .../.../201..	
İdari ve Mali İşler Md./Md.Yrd. <b>Volkon Guler</b>					
<b>KULLANILACAK MALZEMELER</b>					
S.NO	KOD	MALZEME ADI	KULLANILACAK MİKTAR		
1-		Yakıt selenoidi	1 Adet		
2-					
3-					
4-					
5-					
6-					
7-					
<b>SONUÇ</b>					
<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı		İşi Yapan		
<input type="checkbox"/>	Arıza Yapılmadı		Müh./Baştek./Tek.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil		<b>OKAN BAYKAN</b>		
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında olduğundan yetkili serv. yaptırılması		<b>Okan Baykan</b>		